# ■機材一覧

トーカイセキュリティ株式会社

3 連収納ケースに収めた
ウェアラブルカメラ AG-WN5K1、 モバイルバッテリー

ウェアラブルカメラ AG-WN5K1

# 付属品

**以下の付属品がすべて入っているかお確かめください。**
**記載の品番は、2016 年 10 月現在のものです。**

| | |
|---|---|
| □ **収納ケース**<br>DVYE1010ZA  | □ **ヘッドマウント（L）※**<br>SYA0004 |
| □ **ヘッドマウント（R）※**<br>SYA0006 <br>● ゴムバンドは、ヘッドマウント（R）に同梱しています。 | □ **ゴムバンド**<br>SFC0159 |
| □ **USB 接続ケーブル**<br>K2KYYYY00221 | □ **USB 接続ケーブル（アングル）**<br>K2KYYYY00259  |
| □ **AC アダプター**<br>VSK0815J  | □ **ヘッドバンド**<br>SYQ0825  |
| □ **マルチマウント**<br>RD-SGM01M-A | |

※ ヘッドマウントの組み立て方法については 26 ページをお読みください。
- 包装材料は商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。
- 小物部品については乳幼児の手の届かないところに適切に保管してください。



# ヘルメットへの装着方法

## ヘッドバンドを取り付けて本機（カメラ部）を装着する

ヘッドバンドにマルチマウント（付属）を装着して、ヘルメット（市販）などに装着して撮影します。

### 1 ヘルメット（市販）にヘッドバンドを装着する

- 取り付けるサイズに合わせて、ベルトの長さを調整してください。
- ヘッドバンドの外れを防ぐため、ヘルメットホルダー（市販）でバンドを固定してください。

### 2 ヘッドバンドの面ファスナー（2 か所）を外して図のようにマルチマウントに通し、面ファスナーをしっかり固定する




### 3 マルチマウントに、本機（カメラ部）を取り付ける

❶ 図のように調整ねじ Ⓐ を押さえながら、矢印の方向にカメラ部を「カチッ」と音がするまで差し込む
❷ 装着後、カメラの取り付け部を押さえながら、調整ねじ Ⓐ を LOCK 方向に回して、しっかり固定する






### ■ カメラ部をマルチマウントから取り外すには

図のように調整ねじ Ⓐ を押さえながら、矢印の方向にカメラ部を引き抜く




## 装着後の確認

撮影前に試し撮りをして、「画角切換」、「ブレ補正」、「ホワイトバランス」などの設定を確認しておくことをお勧めします。（P29、33、34）

- 本機を装着して正面を向き、収納ケースのケース部を取り外し、液晶モニターで確認します。